

目 錄

| | |
|---|------|
| 1. 緒 論..... | 1-1 |
| 1-1. 計畫緣起..... | 1-1 |
| 1-2. 「臺中刑務所官舍群」登錄公告與計畫辦理範圍..... | 1-2 |
| 1-2-1. 登錄理由與公告範圍 | 1-2 |
| 1-2-2. 計畫辦理範圍 | 1-9 |
| 1-3. 計畫項目與工作內容..... | 1-10 |
| 1-4. 執行計畫及構想..... | 1-12 |
| 1-4-1. 計畫構想 | 1-12 |
| 1-4-2. 工作程序及執行方法 | 1-15 |
| 1-5. 計畫執行流程與章節內容..... | 1-20 |
| 1-6. 臺中刑務所官舍群之分區、編碼與空間名詞對照..... | 1-23 |
| 1-6-1. 臺中刑務所官舍群之分區、各棟歷史建築編碼說明..... | 1-23 |
| 1-6-2. 日式傳統建築常用空間名詞對照表 | 1-23 |
| 2. 歷史沿革及興築考證..... | 2-1 |
| 2-1. 臺灣中部的區位發展與市域變遷..... | 2-1 |
| 2-1-1. 清末省城的設立及興築（1887~1891年） | 2-1 |
| 2-1-2. 日治時期臺中市區的擴張與官署設置（1895~1945年） | 2-4 |
| 2-1-3. 周邊官舍群之建築形制與特色 | 2-12 |
| 2-2. 臺中刑務所與職務宿舍的變遷歷程..... | 2-14 |
| 2-2-1. 臺中監獄署時期（1895~1900年） | 2-14 |
| 2-2-2. 臺中監獄時期（1900~1923年） | 2-15 |
| 2-2-3. 臺中刑務所時期（1924~1947年） | 2-17 |
| 2-2-4. 臺灣臺中監獄時期（1947~1992年） | 2-17 |

| | |
|--------------------------------------|------|
| 2-2-5. 閒置、籌設「臺中地區司法園區」時期(1992~2013年) | 2-20 |
| 2-2-6. 臺中刑務所官舍群成為文化資產(2014~2016年) | 2-21 |
| 2-2-7. 「臺中刑務所官舍群」修復與再利用階段(2015年~) | 2-21 |
| 2-3. 臺灣總督府官舍制度與標準 | 2-23 |
| 2-3-1. 臺灣總督府官舍制度的建立 | 2-23 |
| 2-3-2. 臺灣總督府官舍等級化、標準化的制定 | 2-24 |
| 2-4. 「臺灣臺中監獄土地建物圖面」研究 | 2-27 |
| 2-5. 臺中刑務所官舍群之建置及興築歷程 | 2-40 |
| 2-5-1. 臺中刑務所官舍群(北區)建置歷程 | 2-40 |
| 2-5-2. 臺中刑務所官舍群(東、北區)興築歷程 | 2-45 |
| 2-5-3. 臺中刑務所官舍群與原臺中監獄、清代省城遺構之坐落關係 | 2-53 |
| 2-6. 臺中刑務所官舍群之建築形制考證 | 2-56 |
| 2-6-1. 臺中刑務所官舍群(北區)各棟形制考證 | 2-56 |
| 2-6-2. 臺中刑務所官舍群(東、北區)興築年代與各棟基本資料 | 2-67 |
| 2-6-3. 臺中刑務所官舍群(東、北區)建築形制比較 | 2-71 |
| 2-7. 臺中刑務所官舍群(北區)使用變遷 | 2-84 |
| 3. 植栽調查及斷根移植建議 | 3-1 |
| 3-1. 植栽及樹種調查 | 3-1 |
| 3-1-1. L棟及其周邊之植栽調查 | 3-2 |
| 3-1-2. M棟及其周邊之植栽調查 | 3-7 |
| 3-1-3. N棟及其周邊之植栽調查 | 3-15 |
| 3-1-4. O棟及其周邊之植栽調查 | 3-27 |
| 3-1-5. P棟及其周邊之植栽調查 | 3-32 |
| 3-1-6. Q棟及其周邊之植栽調查 | 3-39 |
| 3-1-7. R棟及其周邊之植栽調查 | 3-46 |
| 3-1-8. 原S棟(已拆除)及其周邊之植栽調查 | 3-50 |
| 3-1-9. T棟及其周邊之植栽調查 | 3-54 |
| 3-1-10. 街廓南側(二座公寓)之植栽調查 | 3-59 |
| 3-2. 植栽特色及斷根、移植建議 | 3-62 |
| 3-2-1. 植栽特色及景觀維護建議 | 3-62 |
| 3-2-2. 斷根、疏枝及移植建議 | 3-67 |

| | |
|--|-------|
| 4. 建築現況及構造損壞調查..... | 4-1 |
| 4-1. 非破壞性調查與損壞現況..... | 4-1 |
| 4-1-1. 歷史建築：L 棟（林森路 53、55、57、59 號）現況調查..... | 4-5 |
| 4-1-2. 歷史建築：M 棟（林森路 45、47、49、51 號）現況調查..... | 4-21 |
| 4-1-3. 歷史建築：N 棟（林森路 37、39、41、43 號）現況調查..... | 4-35 |
| 4-1-4. 歷史建築：O 棟（三民路一段 150 巷 1、3、5、7 號）現況調查..... | 4-49 |
| 4-1-5. 歷史建築：P 棟（三民路一段 150 巷 9、11、13、15 號）現況調查... | 4-65 |
| 4-1-6. 歷史建築：Q 棟（三民路一段 150 巷 10、10-1 號）現況調查..... | 4-79 |
| 4-1-7. 周邊建物：T 棟（林森路 35 巷 8 號）現況調查..... | 4-93 |
| 4-2. 建築構造之損壞調查..... | 4-100 |
| 4-2-1. L 棟之構造損壞調查..... | 4-101 |
| 4-2-2. M 棟之構造損壞調查..... | 4-107 |
| 4-2-3. N 棟之構造損壞調查..... | 4-113 |
| 4-2-4. O 棟之構造損壞調查..... | 4-119 |
| 4-2-5. P 棟之構造損壞調查..... | 4-125 |
| 4-2-6. Q 棟之構造損壞調查..... | 4-131 |
| 4-2-7. 小 結：構造損壞面積與原因彙整..... | 4-137 |
| 5. 構造特色及結構安全評估..... | 5-1 |
| 5-1. 構造特色..... | 5-1 |
| 5-1-1. 屋頂與屋架..... | 5-1 |
| 5-1-2. 牆體..... | 5-10 |
| 5-1-3. 床組與基礎..... | 5-16 |
| 5-1-4. 其他構造..... | 5-20 |
| 5-1-5. 組構形式及構造特色..... | 5-25 |
| 5-2. 結構安全評估及補強建議..... | 5-30 |
| 5-2-1. 耐震評估方法與步驟..... | 5-30 |
| 5-2-2. 結構耐震評估與補強建議..... | 5-37 |
| 5-3. 木料來源及材種檢定..... | 5-44 |
| 5-3-1. 木材墨印文字與商標..... | 5-44 |
| 5-3-2. 木材材種鑑定..... | 5-47 |
| 5-4. 必要之解體調查建議..... | 5-49 |

| | |
|--|------|
| 6. 文資價值評估、復原推測及修復計畫..... | 6-1 |
| 6-1. 「臺中刑務所官舍群」(東、北兩區)建置歷程及文資價值評估..... | 6-2 |
| 6-1-1. 歷史建築「臺中刑務所官舍群」之建置與變遷歷程概述..... | 6-2 |
| 6-1-2. 歷史建築「臺中刑務所官舍群」文資價值與登錄理由建議..... | 6-3 |
| 6-1-3. 歷史建築「臺中刑務所官舍群」保存範圍建議 | 6-3 |
| 6-1-4. 歷史建築「臺中刑務所官舍群」公告內容修正建議..... | 6-8 |
| 6-2. 原構造留存範圍及原貌復原推測..... | 6-10 |
| 6-2-1. 原構造留存範圍及構件 | 6-10 |
| 6-2-2. 構造及立面無法考證部分 | 6-15 |
| 6-2-3. 北區原貌復原推測及形貌模擬 | 6-16 |
| 6-2-4. 各棟歷史建築形貌復原推測：L~P 棟..... | 6-18 |
| 6-2-5. 各棟歷史建築之形貌復原推測：Q 棟..... | 6-25 |
| 6-3. 修復計畫研擬及修復方式建議..... | 6-30 |
| 6-3-1. 修復原則建議 | 6-30 |
| 6-3-2. 修復策略建議 | 6-31 |
| 6-3-3. 修復方式建議 | 6-35 |
| 6-3-4. 修復內容與工法建議 | 6-39 |
| 6-3-5. 修復經費概估 | 6-67 |
| 7. 區位特色、再利用方向、營運管理及因應計畫..... | 7-1 |
| 7-1. 區位特色、交通概況與周邊文化資產..... | 7-1 |
| 7-1-1. 區位環境與交通概況 | 7-1 |
| 7-1-2. 周邊文化資產及其再利用情形 | 7-2 |
| 7-1-3. 周邊相關計畫 | 7-8 |
| 7-2. 土地使用計畫及所有權屬..... | 7-10 |
| 7-2-1. 土地使用計畫及現況 | 7-10 |
| 7-2-2. 土地所有權屬 | 7-13 |
| 7-3. 相關之再利用案例分析..... | 7-14 |
| 7-3-1. 舊監獄宿舍群之再利用案例 | 7-14 |
| 7-3-2. 日式宿舍群之再利用案例 | 7-19 |
| 7-3-3. 場域型文化資產之再利用案例 | 7-28 |
| 7-3-4. 小結：再利用案例可借鏡之處 | 7-32 |
| 7-4. 再利用方向研擬及可適性評估..... | 7-34 |

| | |
|--|------------|
| 7-4-1. 「臺中刑務所官舍群」(北區)之空間特質與意涵..... | 7-34 |
| 7-4-2. 再利用方向的研擬與思考 | 7-37 |
| 7-4-3. 再利用原則 | 7-39 |
| 7-4-4. 再利用定位與空間機能建議 | 7-40 |
| 7-4-5. 再利用計畫之必要設施系統建議 | 7-51 |
| 7-4-6. 再利用經費概估 | 7-60 |
| 7-4-7. 未來經營管理方式評估與建議 | 7-63 |
| 7-5. 再利用所涉土地使用分區、法令檢討..... | 7-69 |
| 7-5-1. 都市計畫土地使用分區變更 | 7-69 |
| 7-5-2. 再利用所涉相關法令檢討及建議 | 7-69 |
| 7-6. 致災因子分析、因應計畫及管理維護建議..... | 7-81 |
| 7-6-1. 致災因子分析及初步改善建議 | 7-81 |
| 7-6-2. 因應計畫內容與建議 | 7-85 |
| 7-6-3. 管理維護計畫檢討及修正建議 | 7-91 |
| 7-7. 修復再利用前的保溫計畫..... | 7-108 |
| 7-7-1. 保溫計畫推動緣起與目標 | 7-108 |
| 7-7-2. 保溫計畫內容 | 7-109 |
| 7-7-3. 保溫計畫經費概估 | 7-111 |
| 8. 相關成果： 緊急加固、活動舉辦、導覽摺頁及登錄類別評估..... | 8-1 |
| 8-1. 環境清理、遮蔽物清除與遊民驅離..... | 8-1 |
| 8-2. 緊急保護措施..... | 8-8 |
| 8-3. 再利用座談會及成果說明會..... | 8-23 |
| 8-3-1. 文資價值及再利用座談會：第一場 | 8-23 |
| 8-3-2. 文資價值及再利用座談會：第二場 | 8-27 |
| 8-3-3. 執行成果說明會 | 8-33 |
| 8-4. 解說牌及導覽摺頁設計..... | 8-38 |
| 8-4-1. 解說牌設計 | 8-38 |
| 8-4-2. 導覽摺頁設計 | 8-42 |
| 8-5. 登錄為「聚落建築群」之可行性評估..... | 8-53 |
| 8-5-1. 「聚落建築群」之定義與基準 | 8-53 |
| 8-5-2. 文資類別衍生之差異事項分析 | 8-56 |
| 8-5-3. 「聚落建築群」之登錄理由與範圍劃定建議 | 8-58 |

| | |
|--------------------|--------|
| 參考資料..... | 9-1 |
| 參與人員..... | 10-1 |
| 附 錄..... | 附錄 1-1 |
| 附錄一：訪談記錄..... | 附錄 1-3 |
| 附錄二：建築構造之記錄手稿..... | 附錄 2-1 |
| 附錄三：修復經費詳細價目表..... | 附錄 3-1 |
| 附錄四：審查意見回覆..... | 附錄 4-1 |
| 圖 冊..... | 圖冊 1-1 |
| A. 現況測繪圖..... | A1-00 |
| B. 復原推測圖..... | B1-00 |
| C. 復原建議圖..... | C1-00 |
| D. 構造損壞圖..... | D1-00 |

圖 目 錄

| | | |
|--------|---|------|
| 圖 1-1 | 「臺中刑務所官舍群」(擴大範圍/北區) 登錄公告-1 | 1-4 |
| 圖 1-2 | 「臺中刑務所官舍群」(擴大範圍/北區) 登錄公告-2 | 1-5 |
| 圖 1-3 | 「臺中刑務所官舍群」(擴大範圍/北區) 登錄公告-3 | 1-6 |
| 圖 1-4 | 「臺中刑務所官舍群」(擴大範圍/北區) 登錄公告-4：保存範圍地籍圖 | 1-7 |
| 圖 1-5 | 「臺中刑務所官舍群」(擴大範圍/北區) 登錄公告-5：保存土地範圍套繪圖 | 1-8 |
| 圖 1-6 | 歷史建築「臺中刑務所官舍群」(擴大範圍/北區) 交通區位圖..... | 1-9 |
| 圖 1-7 | 歷史建築「臺中刑務所官舍群」(擴大範圍/北區) 坐落區位圖..... | 1-10 |
| 圖 1-8 | 1980 年代臺中刑務所相關附屬建物配置圖..... | 1-13 |
| 圖 1-9 | 今臺中刑務所相關附屬建物及「臺中刑務所官舍群」(東區與北區) 配置圖..... | 1-14 |
| 圖 1-10 | 本案之執行流程圖 | 1-20 |
| 圖 1-11 | 「臺中刑務所官舍群」之分區與建物編碼說明..... | 1-23 |
| 圖 2-1 | 1895 年臺灣省城圖(左圖)、東大墩街及其周緣部落圖(右圖) | 2-4 |
| 圖 2-2 | 清代臺灣省城的範圍 | 2-5 |
| 圖 2-3 | 1900 年臺中城內略圖 | 2-6 |
| 圖 2-4 | 1898 年臺灣堡圖 | 2-7 |
| 圖 2-5 | 臺灣省城西門外的風景 | 2-7 |
| 圖 2-6 | 明治 32 (1899) 年臺中市街計畫圖..... | 2-8 |
| 圖 2-7 | 明治 32 (1899) 年臺中地方法院廳舍宿舍敷地西邊為監獄署建設預定地..... | 2-8 |
| 圖 2-8 | 明治 34 (1901) 年臺中市區改正計畫與省城復原圖套疊..... | 2-10 |
| 圖 2-9 | 1926 年臺灣地形圖與省城復原圖套疊、1945 年 AMS 與省城復原圖套疊 | 2-10 |
| 圖 2-10 | 明治 43 (1910) 年臺中街實測圖..... | 2-11 |
| 圖 2-11 | 「臺中刑務所官舍群」周邊官舍群坐落區位圖..... | 2-13 |
| 圖 2-12 | 日治時期幸幼稚園孩童嬉戲的場景、幸幼稚園設置相關內容與記載..... | 2-16 |
| 圖 2-13 | 1983 年測繪之「臺灣省臺中監獄平面圖」 | 2-19 |

| | | |
|--------|--|------|
| 圖 2-14 | 2017 年 2 月 17 日歷史建築臺中刑務所官舍群 (105 年度擴大登錄範圍) 日常管理維護及後續修復與再利用方向可能性研商會議記錄..... | 2-22 |
| 圖 2-15 | 高等官官舍 (53.12 坪): 市定古蹟「臺中刑務所典獄官舍」..... | 2-29 |
| 圖 2-16 | 雜屋: 職員共同浴場 (市定古蹟臺中刑務所浴場)、獨身官舍廁所..... | 2-29 |
| 圖 2-17 | 乙種官舍二戶建 (46 坪): 第 54 號 (A 棟)、第 55 號 (B 棟) | 2-30 |
| 圖 2-18 | 丙種官舍二戶建 (30 坪): 第 56 號 (C 棟)、第 57 號 (D 棟) | 2-30 |
| 圖 2-19 | 丁種官舍四戶建 (48.5 坪): 第 39 號 (2-A 棟)、第 40 號 (2-B 棟) 之配置與格局相同 | 2-30 |
| 圖 2-20 | 丁種官舍四戶建 (48 坪): 第 58 號、第 59 號、第 63 號、第 67 號 (東區 G 棟)、 第 73 號、第 77 號、第 78 號、第 79 號等八張圖面之配置與格局相同..... | 2-31 |
| 圖 2-21 | 丁種官舍四戶建 (48 坪): 第 41 號 (S 棟)、第 43 號 (U 棟) | 2-32 |
| 圖 2-22 | 丁種官舍四戶建 (48 坪): 第 45 號、第 46 號、第 47 號、第 49 號、第 50 號、 第 51 號等六張圖面之配置與格局相同 (北區 L、M、N、O、P、R 棟) | 2-32 |
| 圖 2-23 | 丁種官舍四戶建 (48 坪): 第 76 號..... | 2-33 |
| 圖 2-24 | 丁種官舍四戶建 (41 坪): 第 71 號、第 75 號之配置與格局相同..... | 2-33 |
| 圖 2-25 | 丁種官舍二戶建 (24 坪): 第 60 號 (東區 F 棟)、第 64 號 (東區 E 棟) 之配置與格局相同 | 2-33 |
| 圖 2-26 | 丁種官舍二戶建:(24 坪) 第 48 號 (T2 棟); 二戶建 (24.25 坪): 第 42 號 (2-C 棟) | 2-34 |
| 圖 2-27 | 丁種官舍獨棟類型: 第 52 號 (15 坪, 北區 Q 棟)、第 61 號 (8 坪)、 第 62 號 (29.79 坪)、第 72 號 (13.33 坪) | 2-34 |
| 圖 2-28 | 丁種官舍其他類型: 第 44 號 (六連棟類型, 69 坪, V 棟)、 第 65 號 (獨身宿舍 7 間, 56 坪)、第 74 號 (六連棟類型, 61.5 坪) | 2-35 |
| 圖 2-29 | 臺灣臺中監獄土地建物圖面: 丁種官舍 23 號 (第 45 號住宅) | 2-36 |
| 圖 2-30 | 臺灣臺中監獄土地建物圖面之索引區位與範圍標示..... | 2-37 |
| 圖 2-31 | 臺灣臺中監獄土地建物圖面之建築形制與範圍標示..... | 2-38 |
| 圖 2-32 | 1970 年代臺中刑務所官舍群 (北區) 各棟建築形制與主要出入口標示..... | 2-39 |
| 圖 2-33 | 大正 6 (1917) 年臺中一四三〇番地之地圖騰本、土地區位、土地臺帳與公文..... | 2-41 |
| 圖 2-34 | 大正 5 (1916) 年臺中街實測圖..... | 2-42 |
| 圖 2-35 | 大正 10 (1921) 年地形圖 (虛線框線處為臺中刑務所官舍群-北區) | 2-43 |
| 圖 2-36 | 大正 15 (1926) 年臺中市區改正圖..... | 2-43 |
| 圖 2-37 | 「臺中刑務所官舍群」(東區、北區) 官舍配置區位圖..... | 2-44 |
| 圖 2-38 | 1910 年臺中市街圖 | 2-45 |
| 圖 2-39 | 1911 年臺中街實測圖..... | 2-46 |
| 圖 2-40 | 1913 年臺中街實測圖、1916 年臺中街實測圖, 北區尚無建物..... | 2-47 |

| | | |
|--------|--|------|
| 圖 2-41 | 1921 年日治二萬五千分之一地形圖、1926 年臺中市改正圖..... | 2-47 |
| 圖 2-42 | 1937 年臺中市地圖 1945 年美軍繪製臺灣城市地圖..... | 2-47 |
| 圖 2-43 | 1948 年臺中市舊航照影像、1959 年臺中市舊航照影像..... | 2-48 |
| 圖 2-44 | 1960 年臺中市城市圖、1960 年臺中市街道圖..... | 2-48 |
| 圖 2-45 | 1979 年臺中市街圖、1986 年臺中市區街道圖..... | 2-48 |
| 圖 2-46 | 臺中刑務所周邊建物配置套疊圖（底圖為 1970 年臺中市地形圖）..... | 2-49 |
| 圖 2-47 | 臺中看守所提供之土地所有權狀（左圖）與建築執照（中、右圖）..... | 2-51 |
| 圖 2-48 | 臺中看守所 1970 年留存之「臺灣臺中監獄、看守所房地產位置圖」..... | 2-52 |
| 圖 2-49 | 1975 年臺中監獄房地產位置與地籍分佈圖..... | 2-52 |
| 圖 2-50 | 1970 年興建之三連棟式職員宿舍坐落區位、平面圖與立面圖..... | 2-53 |
| 圖 2-51 | 原臺中監獄、省城遺構與臺中刑務所官舍群坐落區位之套疊示意圖..... | 2-54 |
| 圖 2-52 | 清代城牆範圍標註圖..... | 2-55 |
| 圖 2-53 | 原新生街側（北區）的戶外空間使用示意圖..... | 2-56 |
| 圖 2-54 | （北區）L~P 棟、R 棟與丁種官舍第 23~29 號（第 45~51 號圖）之套繪圖..... | 2-57 |
| 圖 2-55 | L、M、N、O、P、R 等六棟建物之復原推測圖（上圖為平面、下圖為屋架）..... | 2-58 |
| 圖 2-56 | （北區）Q 棟與丁種官舍第 30 號（第 52 號圖）之套繪圖、Q 棟現況平面圖..... | 2-59 |
| 圖 2-57 | Q 棟之復原推測圖（由左至右為平面圖、屋架圖-橫樑、屋架圖-屋面）..... | 2-59 |
| 圖 2-58 | 臺中刑務所官舍群（北區）各棟建築之形制考證-1..... | 2-61 |
| 圖 2-59 | 臺中刑務所官舍群（北區）各棟建築之形制考證-2..... | 2-62 |
| 圖 2-60 | 1969 年看守所於舊監北側新生街蓋的二戶建宿舍（平面圖與 J 棟格局相似）..... | 2-64 |
| 圖 2-61 | 1966 年看守所於舊監北側新生街蓋的四戶建宿舍平面圖、立面圖、剖面圖..... | 2-65 |
| 圖 2-62 | 1970 年 9 月於北區 W 棟（單身合宿）側邊添建之建物圖..... | 2-66 |
| 圖 2-63 | 「臺中刑務所官舍群」（北區）配置圖..... | 2-68 |
| 圖 2-64 | Q 棟現況西向立面圖、短向剖立面圖..... | 2-72 |
| 圖 2-65 | Q 棟現況北向立面圖、南向立面圖..... | 2-72 |
| 圖 2-66 | P 棟現況平面圖..... | 2-73 |
| 圖 2-67 | P 棟現況長向剖面圖..... | 2-73 |
| 圖 2-68 | P 棟現況長向剖面圖、短向剖面圖..... | 2-74 |
| 圖 2-69 | 新竹少年刑務所四戶建平面圖-A6（左圖）、臺南刑務所四戶建平面圖（右圖）..... | 2-74 |
| 圖 2-70 | 臺中刑務所官舍群 S、U 棟（第 41、43 號住宅）..... | 2-75 |
| 圖 2-71 | 臺中刑務所官舍群：2-A 棟、2-B 棟（第 39、40 號住宅）..... | 2-75 |
| 圖 2-72 | 臺中刑務所官舍群：T2 棟（第 48 號住宅）、2-C 棟（第 42 號住宅）..... | 2-76 |
| 圖 2-73 | 臺中刑務所官舍群（東區）歷史建築-G 棟現況平面圖..... | 2-77 |
| 圖 2-74 | 臺中刑務所官舍群（東區）歷史建築-G 棟平面復原圖、立面圖..... | 2-77 |

| | | |
|--------|--|-------|
| 圖 2-75 | 臺中刑務所官舍群(東區)歷史建築-G 棟立面復原圖、剖面圖 | 2-78 |
| 圖 2-76 | I 棟平面復原圖 | 2-78 |
| 圖 2-77 | I 棟現況平面圖 | 2-79 |
| 圖 2-78 | 臺中刑務所官舍群(東區)歷史建築-I 棟立面、剖面復原圖 | 2-79 |
| 圖 2-79 | 北區 L 棟~P 棟均屬於丁種官舍 23 號(第 45 號)、 東區 G 棟屬於丁種官舍 18 號(第 67 號) | 2-80 |
| 圖 2-80 | 居住在臺中刑務所官舍群(北區)之臺中監獄官吏的戶籍資料 | 2-85 |
| 圖 2-81 | 2009 年臺中監獄經管舊監獄示意圖 | 2-88 |
| 圖 2-82 | 臺灣臺中監獄、看守所房地產位置圖(卷宗記錄為 1970 年留存) | 2-89 |
| 圖 2-83 | 1969 年臺中地方法院看守所現管土地房屋擬出售運用清冊 | 2-90 |
| 圖 2-84 | 1969 年臺中地方法院看守所現在管有土地情形清冊 | 2-90 |
| 圖 2-85 | 1969 年臺中地方法院看守所現在管有房屋情形清冊-1 | 2-91 |
| 圖 2-86 | 1969 年臺中地方法院看守所現在管有房屋情形清冊-2 | 2-92 |
| 圖 2-87 | 1983 年測繪之「臺灣省臺中監獄平面圖」(臺中刑務所官舍群現場拾獲) | 2-92 |
| 圖 2-88 | 臺中刑務所官舍群現場拾獲住戶名單、”監所”現住人員搬遷事宜會議 出席人員聯絡資訊 | 2-93 |
| 圖 2-89 | 臺中刑務所官舍群(北區)建物代碼與門牌號碼 | 2-94 |
| 圖 2-90 | 現場拾獲住戶相關稅額繳款書、臺中監獄書函及臺中市稅捐稽徵處 民權分處函文 | 2-114 |
| 圖 3-1 | 臺中刑務所官舍群-北區植栽與景觀現況照片 | 3-1 |
| 圖 3-2 | 臺中刑務所官舍群(北區)全區植栽配置圖 | 3-64 |
| 圖 3-3 | 樹種價值較高之植栽分佈區位圖 | 3-65 |
| 圖 3-4 | 樹種價值略低之植栽分佈區位圖 | 3-66 |
| 圖 3-5 | M-7 正榕之現況照片 | 3-67 |
| 圖 3-6 | Q-1 土芒果、L-5 雀榕、P-6 樟樹之現況照片 | 3-67 |
| 圖 3-7 | Q-12 大頭茶、L-13 爬牆虎、Q-11 血桐之現況照片 | 3-68 |
| 圖 3-8 | O-7 香蕉、O-8 唐竹、N-29 構樹之現況照片 | 3-68 |
| 圖 3-9 | 建議斷根、疏枝處理之樹種及其分佈區位圖 | 3-69 |
| 圖 3-10 | 危及歷史建築本體，可考慮移植它處之樹種及其分佈區位圖 | 3-70 |
| 圖 4-1 | 臺中刑務所官舍群-北區現況配置圖 | 4-2 |
| 圖 4-2 | 臺中刑務所官舍群-北區增建物範圍標示圖 | 4-3 |
| 圖 4-3 | 臺中刑務所官舍群-北區既有圍牆配置圖 | 4-4 |
| 圖 4-4 | 歷史建築-L 棟立面現況照片索引 | 4-5 |
| 圖 4-5 | 歷史建築-L 棟地坪現況照片索引 | 4-6 |

| | | |
|--------|--|------|
| 圖 4-6 | L 棟現況平面圖..... | 4-7 |
| 圖 4-7 | L 棟僅存的紅磚圍牆位於林森路 53、55 號建物後方..... | 4-7 |
| 圖 4-8 | L 棟林森路 53 號水泥板圍籬及增建建物..... | 4-7 |
| 圖 4-9 | L 棟林森路外圍增建鐵皮屋、林森路外圍增建鐵皮屋..... | 4-8 |
| 圖 4-10 | L 棟於三民路旁增建之建物..... | 4-8 |
| 圖 4-11 | L 棟基礎平面圖..... | 4-8 |
| 圖 4-12 | L 棟林森路 57 號入口前門庭、林森路 59 號入口前門庭..... | 4-9 |
| 圖 4-13 | L 棟 53 號後方圍牆設有排水明溝、林森路 53 號緣側基礎..... | 4-9 |
| 圖 4-14 | L 棟林森路 59 號室內床架、床架束石與束木..... | 4-9 |
| 圖 4-15 | L 棟地坪現況圖..... | 4-10 |
| 圖 4-16 | L 棟床板背面字樣、床板背面字樣..... | 4-10 |
| 圖 4-17 | L 棟林森路 59 號室內地坪、床板基礎與新增階梯..... | 4-10 |
| 圖 4-18 | L 棟林森路 57 號室內地坪、林森路 55 號室內地坪..... | 4-11 |
| 圖 4-19 | L 棟林森路 55 號原臺所空間地坪、林森路 55 號原緣側空間地坪..... | 4-11 |
| 圖 4-20 | L 棟東北向現況立面圖..... | 4-11 |
| 圖 4-21 | L 棟東南向現況立面圖..... | 4-12 |
| 圖 4-22 | L 棟西南向現況立面圖..... | 4-12 |
| 圖 4-23 | L 棟林森路 53 號短向外部立面、林森路 55 號入口處立面..... | 4-12 |
| 圖 4-24 | L 棟林森路 57 號原格子窗位置、林森路 59 號入口處..... | 4-12 |
| 圖 4-25 | L 棟林森路 57 號室內押入位置、林森路 57 號牆體現況..... | 4-13 |
| 圖 4-26 | L 棟林森路 55 號與 57 號分戶牆體、林森路 55 號格子窗室內位置..... | 4-13 |
| 圖 4-27 | L 棟林森路 59 號外牆體破損處、林森路 59 號室內壁體破損處..... | 4-13 |
| 圖 4-28 | L 棟屋架現況、陸樑與軒杭銜接方式..... | 4-14 |
| 圖 4-29 | L 棟 57 與 55 號分戶牆上屋架、火打樑與陸樑銜接處..... | 4-14 |
| 圖 4-30 | L 棟屋架現況圖..... | 4-14 |
| 圖 4-31 | L 棟屋架剖立面圖..... | 4-15 |
| 圖 4-32 | L 棟屋頂圖..... | 4-15 |
| 圖 4-33 | L 棟東北側屋頂現況、L 棟西南側屋頂現況..... | 4-15 |
| 圖 4-34 | L 棟東南側屋頂現況、林森路 53 號屋頂現況..... | 4-16 |
| 圖 4-35 | L 棟現況天花板圖..... | 4-16 |
| 圖 4-36 | L 棟林森路 53 號緣側天花板、林森路 53 號室內天花板..... | 4-17 |
| 圖 4-37 | L 棟林森路 55 號寢室內天花板、林森路 55 號室內天花板..... | 4-17 |
| 圖 4-38 | L 棟林森路 57 號寢室內天花板、林森路 57 號室內天花板..... | 4-17 |
| 圖 4-39 | L 棟林森路 59 號室內天花板、林森路 59 號室內天花板..... | 4-17 |

| | | |
|--------|-------------------------------------|------|
| 圖 4-40 | 歷史建築- M 棟立面現況照片索引..... | 4-21 |
| 圖 4-41 | 歷史建築- M 棟地坪現況照片索引..... | 4-22 |
| 圖 4-42 | M 棟現況平面圖..... | 4-23 |
| 圖 4-43 | M 棟林森路 45 號、47 號、49 號臨路口向圍牆立面..... | 4-23 |
| 圖 4-44 | M 棟林森路 51 號短向往巷道圍牆立面..... | 4-23 |
| 圖 4-45 | M 棟林森路 51 號巷道後方圍牆現況..... | 4-24 |
| 圖 4-46 | M 棟林森路 47 號、45 號巷道後方圍牆現況..... | 4-24 |
| 圖 4-47 | M 棟林森路 45 號短向往巷道圍牆立面..... | 4-24 |
| 圖 4-48 | M 棟林森路 45 號庭院外犬走、林森路 45 號主建物基礎..... | 4-24 |
| 圖 4-49 | M 棟林森路 47 號後方圍牆、基礎與室內地坪基礎..... | 4-25 |
| 圖 4-50 | M 棟林森路 49 號戶外犬走與室內床架通風孔..... | 4-25 |
| 圖 4-51 | M 棟林森路 45 號床架現況與 47 號室內地坪現況..... | 4-25 |
| 圖 4-52 | M 棟林森路 49 號床架現況與 51 號室內地坪現況..... | 4-26 |
| 圖 4-53 | M 棟地坪現況圖..... | 4-26 |
| 圖 4-54 | M 棟東北向現況立面圖..... | 4-27 |
| 圖 4-55 | M 棟西南向現況立面圖..... | 4-27 |
| 圖 4-56 | M 棟西北向現況立面圖..... | 4-27 |
| 圖 4-57 | M 棟東南向現況立面圖..... | 4-28 |
| 圖 4-58 | M 棟林森路 45 號東北向立面與室內押入內牆體..... | 4-28 |
| 圖 4-59 | M 棟林森路 49 號東北向立面與室內隔間牆..... | 4-28 |
| 圖 4-60 | M 棟林森路 51 號東北向立面與側邊短向牆面現況..... | 4-28 |
| 圖 4-61 | M 棟屋架現況圖..... | 4-29 |
| 圖 4-62 | M 棟屋架剖立面圖..... | 4-29 |
| 圖 4-63 | M 棟屋架現況與屋架真束上字樣..... | 4-30 |
| 圖 4-64 | M 棟束木與母屋銜接處與軒桁現況..... | 4-30 |
| 圖 4-65 | M 棟林森路 47 號屋架現況..... | 4-30 |
| 圖 4-66 | M 棟屋頂圖..... | 4-31 |
| 圖 4-67 | M 棟東北側屋頂現況與西南側屋頂現況..... | 4-31 |
| 圖 4-68 | M 棟現況天花板圖..... | 4-32 |
| 圖 4-69 | M 棟林森路 45 號押入天花板與疊敷區域天花板..... | 4-32 |
| 圖 4-70 | M 棟林森路 47 號室內現況與 49 號後緣側天花板..... | 4-32 |
| 圖 4-71 | M 棟林森路 49 號與 51 號室內天花板..... | 4-33 |
| 圖 4-72 | 歷史建築- N 棟立面與屋頂現況照片索引..... | 4-35 |
| 圖 4-73 | 歷史建築- N 棟地坪現況照片索引..... | 4-36 |

| | | |
|---------|--|------|
| 圖 4-74 | N 棟現況平面圖 | 4-37 |
| 圖 4-75 | N 棟林森路 43 號巷道內圍牆立面..... | 4-37 |
| 圖 4-76 | N 棟林森路 37、39 號東北側圍牆現況..... | 4-37 |
| 圖 4-77 | N 棟林森路 41、43 號東北側圍牆現況..... | 4-37 |
| 圖 4-78 | N 棟林森路 39 號前庭院外犬走、林森路 43 號主建物基礎..... | 4-38 |
| 圖 4-79 | N 棟林森路 39 號後庭緣側基礎、後庭緣側床架下方基礎..... | 4-38 |
| 圖 4-80 | N 棟林森路 41 號後庭緣側基礎、43 號後庭緣側基礎..... | 4-38 |
| 圖 4-81 | N 棟地坪現況圖 | 4-39 |
| 圖 4-82 | N 棟林森路 37 號地坪現況..... | 4-39 |
| 圖 4-83 | N 棟林森路 39 號玄關至臺所地坪、林森路 39 號室內地坪現況..... | 4-39 |
| 圖 4-84 | N 棟林森路 41 號入口處地坪現況、室內地坪現況..... | 4-40 |
| 圖 4-85 | N 棟林森路 43 號玄關地坪現況、室內地坪現況..... | 4-40 |
| 圖 4-86 | N 棟東北向現況立面圖..... | 4-40 |
| 圖 4-87 | N 棟西北向現況立面圖..... | 4-41 |
| 圖 4-88 | N 棟西南向現況立面圖..... | 4-41 |
| 圖 4-89 | N 棟林森路 37 號東南短向立面、後緣側牆體..... | 4-41 |
| 圖 4-90 | N 棟林森路 39 號東北向立面、41 號東北向立面..... | 4-41 |
| 圖 4-91 | N 棟林森路 43 號東北向立面、西北向短向立面..... | 4-42 |
| 圖 4-92 | N 棟屋架現況圖 | 4-42 |
| 圖 4-93 | N 棟屋架剖立面圖..... | 4-43 |
| 圖 4-94 | N 棟屋架現況 | 4-43 |
| 圖 4-95 | N 棟屋架與分隔牆體交接處、林森路 37 號屋架上可見字樣..... | 4-43 |
| 圖 4-96 | N 棟林森路 37 號屋架現況、屋頂野地板上留有商標..... | 4-43 |
| 圖 4-97 | N 棟屋頂圖 | 4-44 |
| 圖 4-98 | N 棟東北側屋頂與西南側屋頂現況..... | 4-44 |
| 圖 4-99 | N 棟東北側屋頂與西南側屋頂現況..... | 4-44 |
| 圖 4-100 | N 棟現況天花板圖..... | 4-45 |
| 圖 4-101 | N 棟林森路 37 號玄關天花板、39 號緣側天花板..... | 4-45 |
| 圖 4-102 | N 棟林森路 41 號室內天花板、緣側天花板..... | 4-46 |
| 圖 4-103 | N 棟林森路 43 號室內天花板..... | 4-46 |
| 圖 4-104 | 歷史建築- O 棟立面現況照片索引 | 4-49 |
| 圖 4-105 | 歷史建築-O 棟地坪現況照片索引 | 4-50 |
| 圖 4-106 | O 棟現況平面圖 | 4-51 |
| 圖 4-107 | O 棟 7 號之增建物，側向無牆..... | 4-52 |

| | | |
|---------|--|------|
| 圖 4-108 | ○ 棟鄰林森路之鐵皮圍籬與增建物..... | 4-52 |
| 圖 4-109 | ○ 棟 1 號圍牆傾斜情況、3 號圍牆已有傾斜情況..... | 4-52 |
| 圖 4-110 | ○ 棟 1 號後側圍牆生活遺構..... | 4-52 |
| 圖 4-111 | ○ 棟 1 號前院佈滿枯枝落葉、後側建物坍塌..... | 4-53 |
| 圖 4-112 | ○ 棟 3 號前院竹林與部分增建浴廁..... | 4-53 |
| 圖 4-113 | ○ 棟 5 號前院堆積廢棄家具、增建部分亦堆積各式家具..... | 4-53 |
| 圖 4-114 | ○ 棟 7 號建物前半部已坍塌、後側院增建物與外部庭院..... | 4-53 |
| 圖 4-115 | ○ 棟 3 號後側通風口已被封死、入口可見犬走於簷下..... | 4-54 |
| 圖 4-116 | ○ 棟 5 號犬走已龜裂、破損、7 號後側通風口已被封死..... | 4-54 |
| 圖 4-117 | ○ 棟地坪現況圖 | 4-55 |
| 圖 4-118 | ○ 棟 1 號入口立面已拆除、增建為磁磚鋪面..... | 4-55 |
| 圖 4-119 | ○ 棟 3 號架高地板因漏水而坍塌、增建地坪為拼花磁磚..... | 4-55 |
| 圖 4-120 | ○ 棟 5 號鋪面為塑膠地磚、增建地坪為磁磚鋪面..... | 4-56 |
| 圖 4-121 | ○ 棟僅剩 7 號保存較為完整的居間、○ 棟前半部架高地板已坍塌..... | 4-56 |
| 圖 4-122 | ○ 棟東北向現況立面圖..... | 4-56 |
| 圖 4-123 | ○ 棟西南向現況立面圖..... | 4-57 |
| 圖 4-124 | ○ 棟東南向現況立面圖..... | 4-57 |
| 圖 4-125 | ○ 棟 3 號雨淋板部分板材損壞與佚失、5 號主入口原有門扇佚失..... | 4-57 |
| 圖 4-126 | ○ 棟 3 號土壁破損，可見小舞竹外露..... | 4-57 |
| 圖 4-127 | ○ 棟 5 號因過多裝修屏蔽原有樣貌、7 號因屋頂坍塌導致牆體歪斜..... | 4-58 |
| 圖 4-128 | ○ 棟屋架現況圖 | 4-58 |
| 圖 4-129 | ○ 棟屋架現況立面圖..... | 4-59 |
| 圖 4-130 | ○ 棟屋架現況 | 4-59 |
| 圖 4-131 | ○ 棟現況屋頂圖 | 4-59 |
| 圖 4-132 | ○ 棟 1 號東北側屋頂坍塌、3 號屋頂水泥瓦脫落..... | 4-60 |
| 圖 4-133 | ○ 棟 5 號已有爬藤植物攀附至屋頂、7 號瓦片與屋架四散於前院..... | 4-60 |
| 圖 4-134 | ○ 棟 7 號有局部水泥瓦佚失、○ 棟屋頂破損情況嚴重..... | 4-60 |
| 圖 4-135 | ○ 棟現況天花板圖..... | 4-61 |
| 圖 4-136 | ○ 棟 3 號部分天花板受損坍塌、屋面破損使天花板損壞、朽蝕..... | 4-61 |
| 圖 4-137 | ○ 棟 5 號竿緣天花板標面塗佈白色面漆、加設木作天花板..... | 4-61 |
| 圖 4-138 | ○ 棟 7 號天花板表面漆上藍漆、屋架倒塌損壞原有天花板..... | 4-62 |
| 圖 4-139 | 7 號門扇以「臺中出張所 印紙收入簿」來填覆..... | 4-62 |
| 圖 4-140 | 歷史建築-P 棟立面現況照片索引 | 4-65 |
| 圖 4-141 | 歷史建築-P 棟地坪現況照片索引 | 4-66 |

| | | |
|---------|---|------|
| 圖 4-142 | P 棟現況平面圖 | 4-67 |
| 圖 4-143 | P 棟 9 號增建物外推至圍牆，與前、後院圍牆相接 | 4-67 |
| 圖 4-144 | P 棟西南側磚造圍牆 | 4-68 |
| 圖 4-145 | P 棟鄰東北側圍牆與增建物 | 4-68 |
| 圖 4-146 | P 棟 9 號增建前院植被叢生、9 號前院樹木破壞增建屋頂 | 4-68 |
| 圖 4-147 | P 棟 9 號後院佈滿垃圾與枯枝落葉、15 號後側圍牆已用浪板屏蔽 | 4-68 |
| 圖 4-148 | P 棟 13 號增建物外推至圍牆、15 號前庭佈滿植被與枯枝 | 4-68 |
| 圖 4-149 | P 棟 9 號通風口已改為水泥花磚、入口可見犬走於簷下 | 4-69 |
| 圖 4-150 | P 棟 11 號基礎排風口現已封平、15 號根太已破損、斷裂 | 4-69 |
| 圖 4-151 | P 棟 9 號床板已另封上夾板修飾層、座敷基礎與床架現已拆除 | 4-70 |
| 圖 4-152 | P 棟地坪現況圖 | 4-70 |
| 圖 4-153 | P 棟 11 號座敷基礎與床架現已拆除、13 號座敷基座已拆除 | 4-70 |
| 圖 4-154 | P 棟 15 號疊蓆現仍留存、床架床板下發現字樣 | 4-71 |
| 圖 4-155 | P 棟東北向現況立面圖 | 4-71 |
| 圖 4-156 | P 棟西南向現況立面圖 | 4-71 |
| 圖 4-157 | P 棟西北向現況立面圖 | 4-71 |
| 圖 4-158 | P 棟東南向現況立面圖 | 4-72 |
| 圖 4-159 | P 棟 9 號外牆披覆水泥粉刷表面、原有室內牆體已被拆除 | 4-72 |
| 圖 4-160 | P 棟 11 號外牆現已被裝修板包覆、室內原有牆體已被拆除 | 4-72 |
| 圖 4-161 | P 棟 13 號原始立面被增建牆體遮蔽、室內原有牆體現況 | 4-72 |
| 圖 4-162 | P 棟屋架現況圖 | 4-73 |
| 圖 4-163 | P 棟屋架剖立面圖 | 4-73 |
| 圖 4-164 | P 棟束木可見明顯斷裂痕跡、屋架山牆面現況 | 4-74 |
| 圖 4-165 | P 棟屋架上方補強構件、原始牆面以改為磚造牆體 | 4-74 |
| 圖 4-166 | P 棟原有屋瓦已改為水泥瓦、9 號增建屋已被植物破壞攀附 | 4-74 |
| 圖 4-167 | P 棟屋頂圖 | 4-75 |
| 圖 4-168 | P 棟現況天花板圖 | 4-75 |
| 圖 4-169 | P 棟 9 號緣側屋留存部分、11 號室內木作天花板表面貼壁紙 | 4-76 |
| 圖 4-170 | P 棟 11 號木作天花板因漏水而軟化、15 號原有竿緣天花板表面燻黑 | 4-76 |
| 圖 4-171 | 歷史建築-Q 棟地坪現況照片索引 | 4-79 |
| 圖 4-172 | Q 棟現況平面圖 | 4-80 |
| 圖 4-173 | Q 棟增建物外推至圍牆，與側院圍牆相接 | 4-81 |
| 圖 4-174 | Q 棟西北側圍牆 | 4-81 |
| 圖 4-175 | Q 棟鄰東南側圍牆與增建物 | 4-81 |

| | | |
|---------|--|------|
| 圖 4-176 | Q 棟 10-1 號前院搭建鐵皮遮雨棚、10-1 號側院枯枝落葉遍地 | 4-81 |
| 圖 4-177 | Q 棟 10 號側院佈滿垃圾與枯枝落葉、Q 棟圍牆大門現況 | 4-81 |
| 圖 4-178 | Q 棟 10-1 號後院現況、10 號側院增建物外推現況 | 4-82 |
| 圖 4-179 | Q 棟 10-1 號現已無通風口留存、10 號現已無通風口留存 | 4-82 |
| 圖 4-180 | Q 棟 10 號入口處磨石子地坪、磨石子地坪表面貼塑膠地磚 | 4-82 |
| 圖 4-181 | Q 棟 10-1 號床架現已拆除、10-1 號夯土地坪 | 4-83 |
| 圖 4-182 | Q 棟地坪現況圖 | 4-83 |
| 圖 4-183 | 10 號外牆雨淋板、室內壁體現況 | 4-84 |
| 圖 4-184 | Q 棟 10-1 號山牆面通風口留存、10-1 號入口立面現況 | 4-84 |
| 圖 4-185 | Q 棟北向現況立面圖 | 4-84 |
| 圖 4-186 | Q 棟西向現況立面圖 | 4-85 |
| 圖 4-187 | Q 棟南向現況立面圖 | 4-85 |
| 圖 4-188 | Q 棟屋架現況、合掌位置可見木料裂痕 | 4-85 |
| 圖 4-189 | Q 棟腰支斜角支撐與合掌接合處、山牆通風百葉破損現況 | 4-86 |
| 圖 4-190 | Q 棟屋架現況圖 | 4-86 |
| 圖 4-191 | Q 棟屋架剖立面圖 | 4-87 |
| 圖 4-192 | Q 棟屋頂圖 | 4-87 |
| 圖 4-193 | Q 棟東北側山牆面與屋頂現況、西南側山牆面與屋頂現況 | 4-88 |
| 圖 4-194 | Q 棟現況天花板圖 | 4-88 |
| 圖 4-195 | Q 棟室內天花板現況、原天花板覆蓋裝修面板 | 4-89 |
| 圖 4-196 | 周邊建物-T 棟地坪現況照片索引 | 4-93 |
| 圖 4-197 | T 棟地坪現況圖 | 4-94 |
| 圖 4-198 | T 棟以夯土地坪為主、房間內塑膠地磚表面破損、脫落 | 4-95 |
| 圖 4-199 | T 棟東北向現況立面圖 | 4-95 |
| 圖 4-200 | T 棟西南向現況立面圖、入口牆面短向剖立面 | 4-95 |
| 圖 4-201 | T 棟室內牆體破損，竹片外露、壁體表面粉刷層剝落 | 4-96 |
| 圖 4-202 | T 棟室內木作隔間牆破損、外部牆體表面水泥粉刷修補痕跡 | 4-96 |
| 圖 4-203 | T 棟天花板部分修裝面板脫落、輕鋼架天花板也有變形情況 | 4-96 |
| 圖 4-204 | T 棟增建物屋頂鐵皮浪板破損、塑膠浪板表面污損 | 4-97 |
| 圖 5-1 | 臺中刑務所官舍群(北區)獨棟官舍之屋頂現況 | 5-2 |
| 圖 5-2 | 臺中刑務所官舍群(北區)四戶建官舍之屋頂現況 | 5-3 |
| 圖 5-3 | 臺中刑務所官舍群(北區)獨棟官舍之屋架現況(一) | 5-4 |
| 圖 5-4 | 臺中刑務所官舍群(北區)獨棟官舍之屋架現況(二) | 5-5 |
| 圖 5-5 | 臺中刑務所官舍群(北區)獨棟官舍屋架構造示意圖 | 5-6 |

| | | |
|--------|---|------|
| 圖 5-6 | 臺中刑務所官舍群（北區）四戶建官舍之屋架現況（一） | 5-7 |
| 圖 5-7 | 臺中刑務所官舍群（北區）四戶建官舍之屋架現況（二） | 5-8 |
| 圖 5-8 | 臺中刑務所官舍群（北區）四戶建官舍屋架構造示意圖..... | 5-9 |
| 圖 5-9 | 臺中刑務所官舍群（北區）獨棟官舍之牆體現況（一） | 5-11 |
| 圖 5-10 | 臺中刑務所官舍群（北區）獨棟官舍之牆體現況（二） | 5-12 |
| 圖 5-11 | 臺中刑務所官舍群（北區）獨棟官舍牆體測繪記錄與構造示意圖..... | 5-13 |
| 圖 5-12 | 臺中刑務所官舍群（北區）四戶建官舍之牆體現況（一） | 5-14 |
| 圖 5-13 | 臺中刑務所官舍群（北區）四戶建官舍之牆體現況（二） | 5-15 |
| 圖 5-14 | 臺中刑務所官舍群（北區）四戶建官舍牆體測繪記錄與構造示意圖..... | 5-16 |
| 圖 5-15 | 臺中刑務所官舍群（北區）獨棟官舍床組現況..... | 5-17 |
| 圖 5-16 | 臺中刑務所官舍群（北區）獨棟官舍床組測繪記錄與構造示意圖..... | 5-17 |
| 圖 5-17 | 臺中刑務所官舍群（北區）四戶建官舍床組現況..... | 5-18 |
| 圖 5-18 | 臺中刑務所官舍群（北區）四戶建官舍床組構造示意圖..... | 5-19 |
| 圖 5-19 | 臺中刑務所官舍群（北區）天花板 | 5-20 |
| 圖 5-20 | 臺中刑務所官舍群（北區）山牆通氣窗..... | 5-20 |
| 圖 5-21 | 臺中刑務所官舍群（北區）出窗現況..... | 5-21 |
| 圖 5-22 | 臺中刑務所官舍群（北區）四戶建官舍兩庇現況..... | 5-22 |
| 圖 5-23 | 臺中刑務所官舍群（北區）四戶建官舍出窗構造示意圖..... | 5-23 |
| 圖 5-24 | 臺中刑務所官舍群（北區）獨棟官舍兩庇構造示意圖..... | 5-24 |
| 圖 5-25 | 獨棟官舍（Q 棟）之組構形式..... | 5-25 |
| 圖 5-26 | 四戶建官舍（L~P 棟）之組構形式..... | 5-26 |
| 圖 5-27 | 獨棟官舍（Q 棟）西式桁架特點..... | 5-28 |
| 圖 5-28 | 四戶建官舍（L~P 棟）屋架斜撐特點..... | 5-28 |
| 圖 5-29 | 四戶建官舍（L~P 棟）軒桁補強特點..... | 5-29 |
| 圖 5-30 | 四戶建官舍（L~P 棟）勒腳牆特點..... | 5-29 |
| 圖 5-31 | 偏心率與（BxC）關係 | 5-31 |
| 圖 5-32 | 臺中刑務所官舍群（北區）各棟依原樣貌修復之耐震牆體位置..... | 5-42 |
| 圖 5-33 | 臺中刑務所官舍群（北區）各棟依原樣貌修復之耐震牆體與補強牆體位置建議.... | 5-43 |
| 圖 5-34 | 送檢檢定樣本 | 5-47 |
| 圖 5-35 | 木材材種檢定報告書 | 5-48 |
| 圖 5-36 | 必要之解體調查範圍建議圖 | 5-50 |
| 圖 6-1 | 2019 年 E 棟現況（左、中圖）、E 棟未來殘構保存示意圖（右圖） | 6-4 |
| 圖 6-2 | O 棟損壞概況（上列照片 2018 年 6 月拍攝、下列照片 2018 年 12 月拍攝） | 6-4 |
| 圖 6-3 | 歷史建築「臺中刑務所官舍群」-北區建議增加之保存範圍標示 | 6-6 |

| | | |
|--------|--|------|
| 圖 6-4 | 歷史建築「臺中刑務所官舍群」保存(公告)範圍變更建議..... | 6-7 |
| 圖 6-5 | 原構造(牆體、地坪)留存範圍:全區配置圖..... | 6-11 |
| 圖 6-6 | 原構造(屋頂)留存範圍:全區屋頂圖..... | 6-12 |
| 圖 6-7 | 原構造(屋架)留存範圍:全區屋架圖..... | 6-13 |
| 圖 6-8 | 原構造(牆體、屋頂、屋架)留存範圍:全區剖立面圖..... | 6-14 |
| 圖 6-9 | 獨棟官舍:門扇形式無法考證..... | 6-15 |
| 圖 6-10 | 四戶建官舍:部分門扇形式無法考證..... | 6-15 |
| 圖 6-11 | 四戶建官舍:部分門扇及立面形式無法考證..... | 6-16 |
| 圖 6-12 | 臺中刑務所官舍群-北區之形貌復原推測:全區配置圖..... | 6-17 |
| 圖 6-13 | 配合歷史情境空間,復原建築原有風格-1..... | 6-31 |
| 圖 6-14 | 配合歷史情境空間,復原建築原有風格-2..... | 6-32 |
| 圖 6-15 | 保留江戶的城市風情,成為街區歷史性建築重要的修復原則..... | 6-32 |
| 圖 6-16 | 德島縣神山町分公司..... | 6-33 |
| 圖 6-17 | KOU-AN 玻璃茶館..... | 6-34 |
| 圖 6-18 | 廢棄裁縫工廠的重生-1..... | 6-34 |
| 圖 6-19 | 廢棄裁縫工廠的重生-2..... | 6-35 |
| 圖 6-20 | 「修復方案 A」示意圖(屬干預程度較低、真實性較高之修復方式)..... | 6-37 |
| 圖 6-21 | 「修復方案 B」示意圖(屬干預程度極高、真實性較低之修復方式)..... | 6-38 |
| 圖 6-22 | 「修復方案 A」復原建議-全區配置圖..... | 6-39 |
| 圖 6-23 | 「修復方案 A」復原建議-全區屋頂圖..... | 6-40 |
| 圖 6-24 | 「修復方案 A」:L、P、Q 棟還原原始樣貌之修復模擬圖..... | 6-41 |
| 圖 6-25 | 「修復方案 A」:M、N 棟部分還原原始樣貌與部分新建之修復模擬圖..... | 6-42 |
| 圖 6-26 | 「修復方案 A」:O 棟新建形式模擬圖(僅供參考)..... | 6-43 |
| 圖 6-27 | 「修復方案 A」:全區復原建議模擬圖..... | 6-43 |
| 圖 6-28 | 「修復方案 B」復原建議-全區配置圖..... | 6-44 |
| 圖 6-29 | 「修復方案 B」復原建議-全區屋頂圖..... | 6-45 |
| 圖 6-30 | 「修復方案 B」:M、N 棟還原原始樣貌之修復模擬圖..... | 6-46 |
| 圖 6-31 | 「修復方案 B」:O 棟新建形式模擬圖(僅供參考)..... | 6-47 |
| 圖 6-32 | 「修復方案 B」:全區復原建議模擬圖..... | 6-47 |
| 圖 6-33 | L、P 棟之平面復原建議..... | 6-48 |
| 圖 6-34 | L、P 棟之天花板復原建議..... | 6-50 |
| 圖 6-35 | L、P 棟之屋頂復原建議..... | 6-51 |
| 圖 6-36 | L、P 棟之屋架復原建議..... | 6-52 |
| 圖 6-37 | L、P 棟之外觀立面復原建議..... | 6-53 |

| | | |
|--------|--|------|
| 圖 6-38 | L、P 棟之內牆復原建議..... | 6-54 |
| 圖 6-39 | Q 棟之平面復原建議..... | 6-55 |
| 圖 6-40 | Q 棟之屋頂、屋架、天花板復原建議..... | 6-56 |
| 圖 6-41 | Q 棟之外觀立面復原建議..... | 6-57 |
| 圖 6-42 | Q 棟之內牆復原建議..... | 6-58 |
| 圖 6-43 | M、N、O 棟之平面復原建議..... | 6-59 |
| 圖 6-44 | M、N、O 棟之天花板復原建議..... | 6-61 |
| 圖 6-45 | M、N、O 棟之屋頂復原建議..... | 6-63 |
| 圖 6-46 | M、N、O 棟之屋架復原建議..... | 6-64 |
| 圖 6-47 | M、N、O 棟之立面復原建議..... | 6-65 |
| 圖 7-1 | 交通區位圖..... | 7-2 |
| 圖 7-2 | 日治時期興建的公共建築、行政機構現況照片..... | 7-3 |
| 圖 7-3 | 臺中刑務所官舍群周邊文化資產環境資源分佈概況..... | 7-4 |
| 圖 7-4 | 「臺中刑務所官舍群」(北區)周邊官舍配置圖及未來可能之再利用方向..... | 7-5 |
| 圖 7-5 | 「臺中文化城中城歷史空間」執行範圍..... | 7-9 |
| 圖 7-6 | 歷史空間的串接與延伸..... | 7-9 |
| 圖 7-7 | 「臺中刑務所宿舍群」(東、北區)都市計畫土地使用分區..... | 7-11 |
| 圖 7-8 | 「臺中刑務所官舍群」(北區)地籍套繪圖..... | 7-12 |
| 圖 7-9 | 「臺中刑務所官舍群」(北區)都市計畫土地使用分區圖..... | 7-12 |
| 圖 7-10 | 臺中刑務所官舍群(北區)土地所有權屬彙整圖..... | 7-13 |
| 圖 7-11 | 嘉義舊監宿舍群導覽地圖、嘉義舊監宿舍群的施工過程..... | 7-16 |
| 圖 7-12 | 嘉義舊監宿舍群進駐之「福樟良材」、「矯正塾 1921」做為 舊監宿舍群活化之展覽空間..... | 7-16 |
| 圖 7-13 | 2016 年新竹少年刑務所職務官舍群之概況..... | 7-18 |
| 圖 7-14 | 原臺南刑務所中合宿仍留有木構件及梁柱、 2018 年木構件拆除後現場留存之殘跡..... | 7-19 |
| 圖 7-15 | 檜意森活村與鄰近林業設施配置圖..... | 7-20 |
| 圖 7-16 | 再利用後現況-檜意森活村..... | 7-20 |
| 圖 7-17 | 美崙溪畔日式宿舍群再利用前原貌紀錄平面圖..... | 7-21 |
| 圖 7-18 | 美崙溪畔日式宿舍群修復前(左圖)、修復後(右圖)..... | 7-21 |
| 圖 7-19 | 花蓮觀光糖廠及日式宿舍群再利用規劃後現況..... | 7-23 |
| 圖 7-20 | 金城新村園區十五戶眷村房舍鳥瞰圖(左圖)、眷村房舍現況(右圖)..... | 7-24 |
| 圖 7-21 | 新竹將軍村圖書館全區規劃俯瞰圖(左圖)、 規劃後內部圖書館示意圖(右圖)..... | 7-24 |

| | | |
|--------|---|------|
| 圖 7-22 | 新竹將軍村圖書館園區規劃後等角透視圖..... | 7-24 |
| 圖 7-23 | 桃園警察局日式宿舍群全區修復平面圖..... | 7-25 |
| 圖 7-24 | 桃園警察局日式宿舍群原宿舍外牆形式(左圖)、原宿舍群樣貌(右圖)..... | 7-26 |
| 圖 7-25 | 桃園警察局日式宿舍群規劃後現況..... | 7-26 |
| 圖 7-26 | 警察局日式舊宿舍整修前內部樣貌(左圖)、 警察局舊宿舍群現場重新修復(右圖)..... | 7-27 |
| 圖 7-27 | 雲中街生活聚落文創園區之殘跡保存與再利用現況(左圖)、 建築再利用現況(右圖)..... | 7-27 |
| 圖 7-28 | 幾米廣場再利用後現況..... | 7-28 |
| 圖 7-29 | 勞雷爾山莊(LAUREL HILL)再利用規劃分區..... | 7-29 |
| 圖 7-30 | 勞雷爾山莊(LAUREL HILL)原始風貌舊照、再利用規劃意象..... | 7-29 |
| 圖 7-31 | 產寧坂周邊區域(左圖)、鄰近清水寺周邊區域(右圖)..... | 7-30 |
| 圖 7-32 | 產寧坂傳統建造物群保存地區、傳統建築群及周邊規劃標準示意..... | 7-31 |
| 圖 7-33 | 增田地區街道、增田地區土藏形式傳統建築..... | 7-31 |
| 圖 7-34 | 橫手市增田保存計畫改正告示用變更後(左圖)、修復前後對照(右圖)..... | 7-32 |
| 圖 7-35 | 周邊環境-學校、醫院、機關部門等配置概況圖..... | 7-34 |
| 圖 7-36 | 1937年臺中市地圖(第二代武德殿)、 1938年臺中市都市計畫圖(兒童遊園地)..... | 7-35 |
| 圖 7-37 | 新加坡 BEEP LAB 兒童建築教育機構舉辦活動之照片..... | 7-42 |
| 圖 7-38 | 玩美客(FUNMEIKER)活動照片..... | 7-43 |
| 圖 7-39 | 「KID'S 建築樂園」文宣、活動照片..... | 7-43 |
| 圖 7-40 | 方案一「1918 幸福街角-兒童遊園地及文藝培植中心(城市綠林)」之 再利用構想示意圖..... | 7-44 |
| 圖 7-41 | 方案一「1918 幸福街角-兒童遊園地及文藝培植中心(城市綠林)」 再利用情境示意-1..... | 7-44 |
| 圖 7-42 | 方案一「1918 幸福街角-兒童遊園地及文藝培植中心(城市綠林)」 再利用情境示意-2..... | 7-45 |
| 圖 7-43 | 方案二「日間減法照護中心(森林秘境)」再利用構想示意圖..... | 7-47 |
| 圖 7-44 | 方案二「日間減法照護中心(森林秘境)」再利用情境示意-1..... | 7-47 |
| 圖 7-45 | 方案二「日間減法照護中心(森林秘境)」再利用情境示意-2..... | 7-48 |
| 圖 7-46 | 臺中刑務所歷史場景空間再造計畫..... | 7-49 |
| 圖 7-47 | 《臺中市歷史建築「臺中刑務所官舍群」ROT 可行性評估及先期規劃案》 針對「臺中刑務所官舍群」東區之再利用規劃建議..... | 7-49 |
| 圖 7-48 | 方案三：「刑務所官舍群文化園區-旅宿或文創空間」再利用構想示意圖..... | 7-50 |

| | | |
|--------|--|-------|
| 圖 7-49 | 方案三：「刑務所官舍群文化園區-旅宿或文創空間」再利用情境示意-1 | 7-50 |
| 圖 7-50 | 方案三：「刑務所官舍群文化園區-旅宿或文創空間」再利用情境示意-2 | 7-51 |
| 圖 7-51 | 《臺中市歷史建築「臺中刑務所官舍群」ROT 可行性評估及先期規劃案》 針對「臺中刑務所官舍群」東區之委託經營管理範圍所提建議..... | 7-64 |
| 圖 7-52 | 以此概念化的管理範圍層級圖 | 7-65 |
| 圖 7-53 | 歷史建築「臺中刑務所官舍群」管理組織架構建議..... | 7-68 |
| 圖 7-54 | 基地周邊活斷層查詢概況 | 7-83 |
| 圖 7-55 | （北區）各空間安全性與再利用適宜性分析..... | 7-87 |
| 圖 7-56 | 都市計畫變更審議流程圖 | 7-89 |
| 圖 7-57 | 因應計畫示意圖 | 7-90 |
| 圖 7-58 | 管理維護組織圖（範例） | 7-106 |
| 圖 7-59 | 災害緊急應變計畫處理程序圖 | 7-107 |
| 圖 7-60 | （北區）修復再利用前的保溫計畫：建議範圍標示與說明..... | 7-111 |
| 圖 8-1 | 竹子、雜木等佈滿庭院，堵住通道，多處大門無法開啟-1 | 8-1 |
| 圖 8-2 | 竹子、雜木等佈滿庭院，堵住通道，多處大門無法開啟-2 | 8-2 |
| 圖 8-3 | 簡易裝修面板局部拆除，顯現既有格局與形式，掌握現況及損壞情形-1 | 8-3 |
| 圖 8-4 | 簡易裝修面板局部拆除，顯現既有格局與形式，掌握現況及損壞情形-2 | 8-4 |
| 圖 8-5 | 天花板與地板損毀處局部拆除，顯現既有基礎與構造，掌握現況及損壞情形..... | 8-5 |
| 圖 8-6 | 遊民駐留與占用據點 | 8-6 |
| 圖 8-7 | 2019 年元月 15 日臺中監獄管理單位報警驅趕（影片擷取之畫面） | 8-6 |
| 圖 8-8 | 遊民駐留、占用情況 | 8-7 |
| 圖 8-9 | 簡易鋼浪板封閉巷道-1 | 8-7 |
| 圖 8-10 | 簡易鋼浪板封閉巷道-2 | 8-8 |
| 圖 8-11 | 歷史建築 L 棟、M 棟、O 棟、Q 棟之損壞現況與緊急保護施作範圍 | 8-9 |
| 圖 8-12 | 歷史建築 L 棟之損壞現況與緊急保護施作範圍 | 8-10 |
| 圖 8-13 | 歷史建築 M 棟之損壞現況與緊急保護施作範圍 | 8-11 |
| 圖 8-14 | 歷史建築 O 棟之損壞現況與緊急保護施作範圍..... | 8-12 |
| 圖 8-15 | 歷史建築 Q 棟之損壞現況與緊急保護施作範圍..... | 8-13 |
| 圖 8-16 | 歷史建築 L 棟、M 棟、O 棟、Q 棟緊急保護前概況..... | 8-14 |
| 圖 8-17 | 歷史建築 L 棟、M 棟、O 棟、Q 棟之簡易清理及拆除..... | 8-15 |
| 圖 8-18 | 歷史建築 L 棟、M 棟、O 棟、Q 棟之緊急支撐及基礎調整..... | 8-16 |
| 圖 8-19 | 歷史建築 L 棟、M 棟、O 棟、Q 棟之編竹泥牆體回撐及防護施作 | 8-17 |
| 圖 8-20 | 歷史建築 L 棟（55、59 號）緊急保護工程完成 | 8-18 |
| 圖 8-21 | 歷史建築 L 棟（59 號）緊急保護工程完成後 | 8-19 |

| | | |
|--------|---|------|
| 圖 8-22 | 歷史建築 M 棟 (45 號) 緊急保護工程完成 | 8-19 |
| 圖 8-23 | 歷史建築 M 棟 (49 號) 緊急保護工程完成 | 8-20 |
| 圖 8-24 | 歷史建築 O 棟 (3 號) 緊急保護工程完成-1 | 8-20 |
| 圖 8-25 | 歷史建築 O 棟 (3 號) 緊急保護工程完成-2 | 8-21 |
| 圖 8-26 | 歷史建築 Q 棟 (10-1 號) 緊急保護工程完成 | 8-21 |
| 圖 8-27 | 歷史建築 Q 棟 (10 號) 緊急保護工程完成 | 8-22 |
| 圖 8-28 | 第一場座談會活動照片 | 8-26 |
| 圖 8-29 | 第一場座談會立式名牌 | 8-27 |
| 圖 8-30 | 第一場座談會活動海報、第二場座談會活動海報 | 8-27 |
| 圖 8-31 | 臺中刑務所相關建築與設施：指定為古蹟或登錄為歷史建築的保存範圍彙整 (2019 年 8 月) | 8-62 |
| 圖 8-32 | 聚落建築群「臺中刑務所附屬建築群」坐落區位與周圍環境 | 8-63 |
| 圖 8-33 | 聚落建築群「臺中刑務所附屬建築群」地籍圖與土地所有權套繪圖 (2019 年 8 月) | 8-65 |
| 圖 8-34 | 聚落建築群「臺中刑務所附屬建築群」地籍圖與土地使用分區套繪圖 (2019 年 8 月) | 8-66 |
| 圖 8-35 | 聚落建築群「臺中刑務所附屬建築群」保存範圍劃定建議 | 8-67 |

表 目 錄

| | | |
|--------|--|-------|
| 表 1-1 | 本案辦理事項與報告書章節內容對照表..... | 1-21 |
| 表 1-2 | 日式傳統建築常用空間名詞對照表 | 1-23 |
| 表 2-1 | 臺灣省城的城門、門樓位置表 | 2-2 |
| 表 2-2 | 明治 37（1904）年官舍種別等級之官階與官種..... | 2-24 |
| 表 2-3 | 大正 11（1922）年總督府官舍建築標準..... | 2-26 |
| 表 2-4 | 官舍類型與配置型態彙整表 | 2-28 |
| 表 2-5 | 臺中刑務所官舍群（東、北區）基本資料彙整表..... | 2-69 |
| 表 2-6 | 臺中刑務所官舍群（北區、東區）現存四戶建官舍比較表..... | 2-81 |
| 表 2-7 | 北區、東區現存四戶建官舍之復原考證圖比較..... | 2-83 |
| 表 2-8 | 總督府職員錄中 1903~1944 年臺中監獄課長職以上職員入住北區官舍之彙整..... | 2-84 |
| 表 2-9 | 曾居住於臺中刑務所官舍群（北區）的日籍職員表..... | 2-86 |
| 表 2-10 | 戶籍資料與戰後入住之職員名錄 | 2-94 |
| 表 3-1 | 植栽、樹種與數量統計表 | 3-62 |
| 表 4-1 | L 棟構造損壞原因與面積彙整表 | 4-137 |
| 表 4-2 | M 棟構造損壞原因與面積彙整表 | 4-138 |
| 表 4-3 | N 棟構造損壞原因與面積彙整表..... | 4-139 |
| 表 4-4 | O 棟構造損壞原因與面積彙整表..... | 4-140 |
| 表 4-5 | P 棟構造損壞原因與面積彙整表 | 4-141 |
| 表 4-6 | Q 棟構造損壞原因與面積彙整表..... | 4-142 |
| 表 5-1 | 必要耐力 Q_r 之計算 | 5-31 |
| 表 5-2 | 形狀割增係數 | 5-31 |
| 表 5-3 | 壁體耐力 P_w 之計算方式 | 5-32 |
| 表 5-4 | 壁體強度倍率 C | 5-32 |
| 表 5-5 | 接合部耐力減低係數 f （二層以上） | 5-33 |
| 表 5-6 | 接合部耐力減低係數 f （一層） | 5-33 |
| 表 5-7 | 結構牆有效長度計算用倍數（修正自內政部營建署 1996 年） | 5-34 |

| | | |
|--------|---|------|
| 表 5-8 | 木造建築(住宅)耐震診斷評分表 | 5-35 |
| 表 5-9 | 劣化度減低係數 D 診斷表..... | 5-36 |
| 表 5-10 | 上部構造評點計算方式 | 5-36 |
| 表 5-11 | 評分與診斷結果判定關係 | 5-36 |
| 表 5-12 | 水平譜加速度係數、工址放大係數與近斷層調整因子..... | 5-37 |
| 表 5-13 | 臺中刑務所官舍群(北區)必要耐力 Q_r | 5-40 |
| 表 5-14 | 臺中刑務所官舍群(北區)牆體耐震力(依原樣貌修復) | 5-40 |
| 表 5-15 | 臺中刑務所官舍群(北區)上部構造評點(依原樣貌修復) | 5-41 |
| 表 5-16 | 臺中刑務所官舍群(北區)以上部構造評點 1.2 為基準之補強建議..... | 5-41 |
| 表 5-17 | 臺中刑務所官舍群(北區)牆體補強後之耐震力..... | 5-41 |
| 表 5-18 | 臺中刑務所官舍群(北區)補強後之上部構造評點..... | 5-41 |
| 表 5-19 | 臺中刑務所官舍群(北區)木材墨印文字彙整表..... | 5-44 |
| 表 6-1 | 「修復方案 A」修復經費概估 (不含 O 棟及 M、N 兩棟各 2 戶損毀嚴重之建築本體) | 5-67 |
| 表 6-2 | 「修復方案 B」修復經費概估 (含 O 棟, 但不含 M、N 兩棟各 2 戶損毀嚴重之建築本體) | 5-71 |
| 表 7-1 | 「臺中刑務所官舍群」周邊文化資產之空間機能或再利用狀況彙整..... | 7-6 |
| 表 7-2 | 臺中刑務所官舍群(北區)土地所有權屬彙整..... | 7-13 |
| 表 7-3 | 既存與新建建築之再利用定位 | 7-22 |
| 表 7-4 | 各棟歷史建築再利用之內容與計畫範圍..... | 7-52 |
| 表 7-5 | 公共建築物無障礙設施檢討表 | 7-58 |
| 表 7-6 | 坡道之坡度設置對照表 | 7-58 |
| 表 7-7 | 再利用經費概估表 | 7-60 |
| 表 7-8 | 臺中刑務所官舍群(北區)的經營管理原則及規範表..... | 7-65 |
| 表 7-9 | 方案一：變更後建築使用類別 | 7-70 |
| 表 7-10 | F-3 類組規定項目檢討標準表..... | 7-70 |
| 表 7-11 | G-3 類組規定項目檢討標準表 | 7-71 |
| 表 7-12 | 方案二：變更後建築使用類別 | 7-72 |
| 表 7-13 | H-2 類組規定項目檢討標準表 | 7-72 |
| 表 7-14 | 方案三：變更後建築使用類別 | 7-73 |
| 表 7-15 | D-2 類組規定項目檢討標準表 | 7-74 |
| 表 7-16 | H-1 類組規定項目檢討標準表 | 7-75 |
| 表 7-17 | 社區式日間照顧設置規定一覽表 | 7-78 |
| 表 7-18 | 我國法規規範之日間照顧服務空間設置需求..... | 7-80 |

| | | |
|--------|---|-------|
| 表 7-19 | 基地周邊地震災害歷史列表 | 7-83 |
| 表 7-20 | 歷史建築臺中刑務所官舍群保養工作總表（初擬） | 7-93 |
| 表 7-21 | 日常管理維護項目與重點 | 7-95 |
| 表 7-22 | 保養維修重點內容 | 7-96 |
| 表 7-23 | 附表一：異常現象處理記錄表 | 7-98 |
| 表 7-24 | 附表二：每週、月、季保養維修記錄表..... | 7-99 |
| 表 7-25 | 附表三：每半年、每年、不定期保養維修記錄表..... | 7-100 |
| 表 7-26 | 附表四：外觀專業檢視表 | 7-101 |
| 表 7-27 | 歷史建築管理維護檔案分類表 | 7-105 |
| 表 7-28 | 臺中刑務所官舍群管理維護經費來源表..... | 7-106 |
| 表 7-29 | 保溫計畫經費概估表 | 7-111 |
| 表 8-1 | 環境清理、簡易拆除與緊急加固等支出費用一覽表..... | 8-22 |
| 表 8-2 | 已登錄為「聚落建築群」之個案分類與登錄理由彙整表..... | 8-54 |
| 表 8-3 | 指定古蹟、登錄歷史建築或聚落建築群之程序比較表..... | 8-57 |
| 表 8-4 | 指定/登錄不同文化資產之類別應辦理事項比較表 | 8-57 |
| 表 8-5 | 聚落建築群「臺中刑務所附屬建築群」保存範圍與周邊之地號與 所有權屬彙整表 | 8-63 |

